الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعيبة

الدبوان الوطني للامتحانات والمسابقات

وزارة التربية الوطنية امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

دررة جوان 2008 العدة: 4 سا و 30 د

الشعبة بتقنى رياضي

اختبار في مادة التكنولوجيا (هندسة ميكاتيكية)

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين الموضسوع الأول

نظام آلى للمعايرة و التعبئة

الموضوع:

يحتوى ملف الدراسة على جزئين:

1- الملف التقلي: الوثائق (25/1، 25/2، 25/3، 25/4، 25/3)

2- ملف الإجابة: الوثائق { 25/13 · 25/12 · 25/11 · 25/10 · 25/9 · 25/8 · 25/7 · 25/6 } -2

ملاحظة

لا يسمح باستحال أية وثبقة خارجية عن الاختبار.

وسلم ملف الأجوية بكامل وثانئه (25/13 · 25/10 · 25/9 · 25/9 · 25/8 · 25/6)

1- الملف التقني

1-1- وصف وتشفيل:

يهدف عمل هذا النظام إلى ملء أكياس بوزن 50Kg بغليط من مائتين (50 % من مسحوق دُرة و 50 % من مسحوق الشعير) ومعايرتها قصد استعمالها لتغذية المواشى، ويقوم النظام بخمسة (05) أشغو لات :

- ضخ المائدتين في الخزاتين "A" و "B" بواسطة المضختين المحركتين "M₁" و "M₂" ".
- بعد فتح الصمامين الكهر ومغناطيسيين EV و EV ثوزن المادئين "A"و "B" في الوعامين "R" و "R"
 - خلط المائتين "A" و "B" يكون في الخلاط بواسطة الصحن المتحكم فيه بالمحرك المخفض "M".
 - فتح الصمام الكهر ومغناطيسي EV لمل، الأكباس بالخليط حتى وصول الوزن 50Kp بالضغط على ملتقط الوزن "e" فيقلع المحرك "M₄" لخياطة الكيس.
 - عملية الإخلاء تكون بواسطة الدافعة "٧٠".

2-1- منتج محل الدراسة:

نفترح دراسة جهاز مخفض الذي يشتغل بمحرك كيرباني على الوثيقة 351.

1-3-1 معطيات تقتية إ

" استطاعة المحرك: P=1.5kw ، سرعة الدوران: N=1500 tr/mn المنسنذات ذات أسفان قائمة : الأسطوانية (2) ،(3) ومخروطية (4)،(5).

40 mm = d5 + 40 mm = d2

 $r_{3/5} = 2$ - $r_{2/5} = 1/2.5$ المقياس التناسبي : m = 2mm ، نحب النقل :

1-4- سير الجهاز:

تثقل الحركة من المحرك الكهريائي إلى جهاز الخلط بواسطة مخفض السرعة المتكون من مجموعة متسننات {(2)، (3) } أسطوانية ذات أسفان قائمة و {(4)، (5) }مخروطية ذات أسفان قائمة.

7-5- العل المطلوب:

1-5-1- دراسة الإنشاء : (12,5 نقطة)

أ. تحليل وظيفي : أجب مباشرة على الوثيقتين 6\25 و 25\.

ب تطیل بنیوی :

* دراسة تصميمية جزئية : أثمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الوثيقة 2518.

* دراسة تعريفية جزنية : أنمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الوثيقة 2519.


1-5-2- دراسة التصنير: (7,5 نقطة)


* تكنولوجية وسائل الصنع : أجب مباشرة على الوثيقة 10\25 .

تكنولوجية طرق الصنع : أجب مباشرة على الوثيقة 11/25.

* عقد المرحلة الخاص بصنع الدولب المحرك (2) : أجب مباشرة على الوابقة 25\12 .

* دراسة الأليات : أجب مباشرة على الوثيقة 25\13 .






	C 60	اصبع التموضيع 5 Ø	2	25
تجارة		برغي ذو رأس أسطواني ذو تجويف مداسي ISO 4762 M8-20	7	24
تجارة	Cu Sn 10	سبحاد الملء و التفريغ	2	23
ا تجارة		يرغي ذو رأس مخروطي 15-15 ISO 10642 M5	13	22
تجارة		قاميل الكتامة ذات شفة واحدة طراز A 25x35x7	2	21
تجارة		حلقة مرتة للأجواف قطر 52 x 52	1	20
تجارة		حلقة مرنة للأصدة قطر 25 × 1,2	2	19
تجارة		حلقة مرنة للأعمدة قطر 20 × 1,2	1	18
	C 22	لجاف (خاتم)	1	17
	C 22	لجاف (خاتم)	1	16
	C 22	لجاف (خاتم)	1	15
تجارة		خابور متوازي شکل A 6x6x18	3	14
تجارة		حلقة كبح طراز MB Ø17	2	13
تجارة	-	صامولة ذات حزوز طراز KM-M17x1	2	12
	EN-GJL300	غطاء	1	11
	EN-GJL300	غطساء	1	10
تجارة	-	مدحرجة ذات كريات بتماس نصف نطري		9
تجارة		مدحرجة ذات كريات بتماس نصف قطري	2	8
3.	C 40	عمود وبنيطبي	1	7
	30CrMo12	عمود محرك	1	16
	30CrMo12	عمرود معمئن	1	5
	C 60	عجلة مخروطية	1	4
	C 50	عجلة مستنة	1	3
	25CrMo4	دولب محرك	1	2
	EN-GJL200	الهيكل	2	1
الملاحظات	المادة	التحيينات	354	رقع
المقياس 5:4	سرعـة	مخفض اله	ãa.	111
	_	اجهاز ا	A	Г
4			00	
	25 /4	(اسقمة	00	


ملف المسوارد




الضوابر المتوازية




فاصل الكتامة ذات شفتين باحتكاك نصف قطري طراز AS











حلقة كبح قروفر W



حلقة الإستناد خاصة

 $e = 2 \, mm \, , D = 20$




	d	· h	
- 1	4	7.3	1.5
- 1	5	8.3	1.5
-	6	8,3 10.4	2
	0	13.4	2.5

الصقحة 25/5

1-5-1 دراسة الإنشاء:

أ- التحليل الوظيفي


1- أتمم المخطط الرظيقي (A-0)



2- أتمم جدول الوصلات الحركية التالى :

سم الوصلة الرمز الوسيلة	القطع
	1612
	1117
The state of the s	1115
	11/11

3 - أتعم الرسم الدنطيصي اوطيقي الذاني:




1-4- أتجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط


4-التحديد الوظيفي ثلابعاد :

' A " على الرسم الناثي:

الله-2- حجل على الجدول الذائي التوافقات العشاسية . الله على الرام الدورجوادة على الراسم القالمي :



الثوع	التوافق	الأقطار
		Ø
		Ø ₂
		Ø,



السرعة لجهاز الغلط) تنقل الحركة الدورانية بين العمود (6) و العجلة (2) بواسطة الخليور (14) مع تطييق قوة مماسية π=3 ا ا ا الخد T =1500 N ٥- دراسة المتسندات ذات أسفان قائمة : 8-1- أعطى طبيعة التأثير على الخابور: ② ، ② : أسطوانية / ﴿ ، ﴿ : سفروطية 6-1- أتمم جدول المميزات الثالى: 8-2- علما أن الخابور المتوازي (18 × 6 × 6)من الصلب m مفاوسة المرونة Re=285N/mm² ومعامل الأمن s = 3 0 40 Rpg = 0.5 Rp 2 3 - تحقق من شرط المقاوسة للخابور 1 2 40 6-2- أحسب نسبة النقل الكلية إ - أعطى استنتاج حول النتيجة الموجودة 6-3- لصنب سرعة الغروج: 7- دراسة المواد 1-7 - إشرح التعبين المواصف للقطع الثالية : EN - GJL 200: (1) 30 Cr Mo 12:(5) Cu Sn 10: (23) 7-2- أعطى كيفية الحصول على خام الهيكل (1):

8- دراسة ميكانيكية للمقاومة :

5- أتمم المخطط للوسط المحيطي للمنتوج (سخفض

ب- الدراسة البنيوية


دراسة بيائية تصميمية جزئية :


لتحسين السير الحسن و تحقيق غلوص وظيفي أننى للمتسلنات المخروطية (أو ر)

أنجاز وسلة متمحورة بين العبود (ق)ر الهيكل (أ) مدحرجات ذات دحاريج مخروطية
 \$\text{ind}\$ \$\text{constraint}\$ \$\text{constr

الجاز الوصلة الاندماجية العدود (ق)ر الدواب المخروطي المسنن باستعمال خابور متوازي الشكل 20×6×6×6 و برغي نو رأس سناسي 15-4 H و حلقة استناد من صلب : A 6×6×3 [SO 10673 - N6] (حلقة استناد خاصة بقطر خارجي 20 الى وسمك 2 مم) و حلقة قروفر طراز W6].


استعن يعلف العوارد على الوثيقة 25/5






1-5-2 دراسة التحضير

♦ تكنولوجية وسائل الصنع :




تكثولوجية طرق الصنع:
 نقترح نراسة صمع الدولب المحرك (2) مر مادة 25 Cr Mo 4



2- نَقَرَح التَجميع التَّالِي لِاتْجازُ الدولَبِ (2) { (8) } ، { (5)،(6)،(7) } ،{(3)،(4)،(4)} ،{(1)،(2)} استنتج السير المنطقي للصنع.

السصب	<u> </u>	العراجل
منصب المراقبة	مراقبة الخام الأوثي	100
غراطة	{ 2-1}	200
		300
		400
ئوت المسئات	{ 8 }	500
ملصب المراقبة	مراقبة تهانية	600

أنمم الشكل الأولى للخام للدولب (2)
 على الرسم التالي :
 (تحضير الخام بالمنشار الميكانيكي)



• عقدالمبرجلة

نريد إنجاز عقد المرحلة الحاص بمجوعة السطوح { (2) : (1) } للدراب المحرك (2) . (1) الدراب المحرك (2) . الغرضيات المتعلقة ب:

- القطعة . حصل عليها عن طريق الدرظة من ملاة 25CrMo4 بأبعد خلم 22 × 550.

المسيم: بريد إنجاز مالسلة مستيرة تقدر بـ 20 قطعة في الشهر لمدة 03 ستوات.

أورشات : مجهرة بالات عادية ، بصف أوتوماتيكية ، أوتوماتيكية ، وذات تحكم عددي للسلسلة الصنفيرة.
 أنجز عقد العرجلة الحاص بهذه المجموعة :

- رسم المرحلة ، بين أيماد المسع ، الوصاعية الإيزوستانية و الأداة الشامسة بإنجار السطح (2)

معلومات الصبيع: بين العمليات ، عناصير القطع و الأدوات

	<u> laki</u>	محرثه مخعص لجهاز الا	العجموعة	عقد المرحلة	
		درلب محرک (2)	القطعة القطعة		
التاريخ.		25CrMo4	المدة	المرحلة - 200	رقم
الرقم		20 / شهر/3 متوات	البرياميج .	صب الحراطة	الب
				TO : 2	ЦĀ
	_			ل القطعة : انتركيب	حام
				سم العرجلة	
	A-A	2	(-	المات عن المات ال	
و ات	Ň)	مسر العطم	<u> </u>	عمليات النصبيع	
المراقبة	الصنع	a Vf f ث سرت ع	п Vc سرق د	التــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الرقم
			100	2	01
		1\-/	- 100		
			-		
		X			
		1/\	1		
		1/ 1			

دراسة الآليات

دراسة المنصب : حسب منطقة دراسة الأليات الملت التنبي وثبقة (25/2)

الوصف وكيفية التشغل :

- عند الكشف حضور الأكياس في مركز العلء يتم بوضطة الملتشا " a "
- فتح الكبروسيمام (EV₁) إلى غاية ملء الكيس (50Kg) بالصنفط على ملتقط الوزن (c).
 - عِلْم المحرك به الخياطة الكيس حيث تستغرق هذه العملية 5 ثواني.
 - تهاية رس الخياطة يؤدي إلى نفع الكيس نحو بساط الإخلاء يو اسطة الدائعة ٧٠.
 - مهاية النفع يسبب رجوع الدائمة وتتكرر الدورة.

التنقدات


" الدائعة ولا مردوجة المفعول متحكم فيها بمورع هواشي 5\2 نشاشي الاستقرار [٢٠٠٠ ، ٧٠] السعرك : ١٨٠ محرك الخياطة.

الملتشات

- co C1 مثنقطات بهاية الشوس،
- منقط وشعبة الورن
- منقط وصعیة تلکشف عن حصور الأكیان

العمل المطلوب:

أتمم للمخطط الوشيعي للتحكم هي المراجل و الانتقالات (GRAFCET)(المستوى 2)
 عالى المورع 2/5 بإتمام الرسم التخصيطي النائي



الموضوع الثقى

الموضوع : نظام ألي التحكم في تقدم و قص الصفاتح

يحتوي الموضوع على ملفين:

- منف تنتي: الوثائل (25/14 ، 25/16 ، 25/16 ، 25/18 ، 25/18 ، 25/18)

- ملف الأجوية: الوثانق (25/19 ، 25/21 ، 25/22 ، 25/23 ، 25/24 ، 25/24 ، 25/25 ؛ 25/25) في تهاية الامتحان، وسلم مثف الأجوية بكامل وثانقه (25/19 ، 25/20 ، 21/21 ، 25/20 ،

(25/25 - 25/24 -23/23

حتى وأو كانت فارغة داخلُ الورقة المزدوجة للاختيار.

لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن (الختيار

الملف التقتي


لتصبير المواد الغدائية قصد المحافظة عليها لمدا طويلة، يستوجب تعليبها. ولصدع العلب المعدبية ستعمل صعائح حاصة بالتصبير، نقص الصعائح باستعمال عظام الى بعد تثلبتها و نقدمها بواسطة جهاز التحكم في نقدم الصدائح

لهم بدر أسة جرئية وفق مصعى المشروع و الني تحتوي على:

دراسة إنشائية على جهاز التحكم في تقدم فلصعائح (التحليل الوظيفي و التحليل البنيوي).

دراسة تحصيرية لعصار من عدا الجهار (تحصير الصنع و الألب)

1- تحديد الموقع



2 - تقديم التظام:

يمثل الرسم التخطيطي اتحديد الموقع (صفحة 14/25) نظامًا أنيا للتحكم في قص الصعائح بأبعاد محددة لنقلها إلى مركز تصليع العلب (الجر معال).

يتكون هذا النظام من :

~ جهاز التحكم في تقدم الصعائح

- جهان القس

- بساط متحرك لنقل الصعائح إلى وعاه الاستقبال.

3- مس النظام:

في حالة الراحة

أتعدام وجود الصنيحة المعدنية ،

- مجموع سيقان الدافعات في وضعية الدخول،

طبولة تقدم الصغيحة في الوضعية الإنطلائية (المثنقد ٥ مصعوط).

- المحركات مترقفة (Mt₁ – Mt₂)،

إنطلاق الدورة

- نتم تخدية العظام بالصدائح بدويا (المنتقط أ بشير إلى وجود الصديحة).

عدد الضغط على رز انطلاق الدورة m ، تحرج سيقال الدهمتين A و 'A الشد الصغيحة .

 - نهاية شد الصفيحة تؤدي إلى دور إن العجرك Mt₁ انتخم الصعيحة حتى تلمس الملتقط g فيتوقف المحرك Mip وتترل ساق الدافعة B المص الصابحة.

لمن الصفيحة يؤدي إلى صعود ساق الدافعة B ودور ان المحرك Mt

عند نهایة صنعود ساق الدافعة B نفك الصنعیحة .

 عند مهانية دخول ساقى الدافعتين A و A ، يترقف محرك البساط Mt و يدور الصعرك Mt في الانجاء المعاكس إلى غاية تلامس الملتقط e هيترفف ونتتهى الدورة ·

4- العمل المطلوب


1- دراسة الإشاء (14نقطة)

ا- التحليل الوظيفي (09 نقاط) ب- التطيل البنيوي (05 نقط)

2- دراسة التحضير (06 نقاط)


أ- تعشير السنع (04 نفط)


ب- الأليات (02 نقاط)



	EN-GJL200	الطاولة	1	19
	C30	صاموتة	1	18
	C35	ساق الدافعة	1	17
	GC35	جسم الدافعة	1	16
	C35	القك فاستقلي	1	15
	C35	الفك العلوي	1	14
	C35	يرغى القحكم	1	13
	CuSn9P	وسعدة ذبت سند	1	12
تجارة		مدهرجة ذات معاريج مخروطية	2	11
-3	25CrMo4	عجلة مسنة	í	10
	EN-GJL200	غطو	1	9
	CuSn9P	وسادة	2	8
ئجارة	1	فاصل ئو شقة	1	7
	25CrMo4	عمود مسئن	1	6
\$ 1-5		حلقة كبح	1	5
تجارة		صامولة مجرزة	1	4
تجارة	EN-GJL200	غلاف	- 1	3
	i	الهيكل	- 1	2
	EN-GJL200	حامل	1	1
	EN-GJL200	التعيية	المعدا	رقم
الملاحظات	\$ <u>1</u>		_	1, _
مقياس 4.1	الصفائح	جهاز التحكم في تقدم		
		المعاجة 25/17		

المسسوارد





ملف الأجوية

1- براسة الإنشاء (14 نقط)

أ- تحليل وظيفي


اكمم علية الوظيفة الإجمالية للجهار

جهاز التحكم في نقتم الصعائح أ

2- اتمم جدول الوصلات الحركية الإثنى

الرمز	اسم الوصلة	القطع
		(9 2) /6
		13/10
		(9-2) /13
		18/13
		1/19

3- نتعم الرسم التخطيطي الحركي للجهاز




4- نفرض ان التوافق بين 12 و 9 هو 60H7p6 @ $60p6 = 60^{+51}_{+32}$ 60H7= 60⁺³⁰

- څ اقصی= - خ النتي =. ...

- ما نوع الترافق ؟

5- أنْجِزُ سلسلة الأبعاد القاصة بالشرط A



الصفحة 25/19

6- العود 13 موجه دورانيا بواسطة مدحرجتين11 6-1-ما بوع هذه المدهرجات؟

6-2 ما نوع التركيب ؟

6 - 3 - هل هو صحيح ؟ برر نلك .

7- مندة الوسندة 12 هي Cu Sn 9P 7 1- شرح هذا التعيين مع ذكر اسم المادة

7-2 - برر بحثيار هذه الملاة

8- اتمم جدول مميزات المتسئنات ذات الاستان القائمة 80 200 10 المعلالات

9 احمب سرعة الصود13 علما ان سرعة المجرك هي N = 800t/mn

10- لحميد سرعة تقدم الطاولة 19 علما أن خطوة اليرغي تصاوي 4 مم (خط لولبي واحد)

11- حساب المقاومة

- لنفرض أن العمود 6 يشبه رافدة ترتكر على سندين

سوطین A و تحت تأثیر قوة \overline{F} این C علمه آن.

$$|\vec{F}| = 1000N ; |\vec{R}_A| = 600N ; |\vec{R}_B| = 400N$$

الرافده معرضة للاتحنام المستوي البسيط 1-11 - اكتب معادلات الجهود القاطعة واحسب T - في المقطع AC


- في المقطع CB

12~ 2 ارسم المنحنى البياني للجهود الفاطعة على طول الرافدة

3-11 اكتب معادلات عزوم الاتحداء واحسب Mf
 في المقطع AC

- في المقطع CB

4-11 ارسم الملحلي البيالي لعزوم الاتحدم على طول الرافدة




200N ← 10mm 6 N m ← 10mm

دراسة بباثية تصميمية جزئية

لتعسين مردود الجهار نقترح إجراء التحيرات الأتنية


انجاز وصلة متمحورة بين العمود (6) و الهيكل ((9) ، (2)) بمدحرجات ذات صف واحد من الكريات و شماس نصف قطري،

حصمان الكتأمة بعاصل ذو شعة والعدة.



الدراسة البيانية التعريفية:

2 - أتمم الرسم التعريفي الجرئي العمود (6) موصحا كل التعصيل البيانية مع وضع كل السماحات البعدية
 و الهندسية و خشونة السطوح الحاصة بحوامل الوسادات






أ- تحضير الصلع

خاترح دراسة الجاز الوسادة 12 طبقا للرسم المتعريفي المقابل


المطوح العرفية هي السطوح البشفاة
 (الرسم أسفاه)

- سلسلة التسانيع سنتيرة



تكتولوچها طرق الصنع
 أعط شكل وأبعاد العام الضروري الإنجاز


!- اعط شكل وابعاد العام الصروري لإنهاز الوسادة2: مع تحديد أبعاد الخام



Z X

2 - لإنجاز الوسلاة 12 اتمم سير الصنع العوالي

البحلوح المشغلة	المرحلة
	100
{ 4, 3, 2, 1}	200
	300
	300_



* تكنونوجية وسائل الصنع


إ- في أي منصب تتجل هذه العمليات ؟
 (صبع عائمة × في الخانة المدينة)

مدميه ا	<u>ع عدده م تي الحده ا</u>
	بحراطة
	نكرير
	نتقيب

2م هي الألة فني تراها ملائمة لتمسيع هذه القطعة؟ أضع علامة كافي الحافة المرادية)

	(3	ة المعاسبة	افي الحاد	عالمة ×	إضع	
TCN	FV	PMB	TSA	FH	TP	
95.0	sh . su . de	V	Jan JS45	، بت بلا	، هـ الأق	

3- ما هي الأدوات التي تختارها من بين الأدوات التألية؟ مع لكن أسمانها



4 ما هي الوسائل المباسبة التي تستعمل لقيس ١ 60p6
 9 60p6


1 Ø35H7

تتجز الوسادة (12) في ورشة مجهزة للعل باي سلسلة عسب مجموعة السطوح ((1) ، (2) ، (4) ، (4) ، (5) تقتصر دراسة هذه المرحلة على تشغيل السطوح (2) و (4) .

- البور رسم المرحلة بين لبعاد الصنع ، الوضعية السكونية والأداة المناسبة
 عطومات الصنع : بين الصلبات ، عناصر القطع و أدرات الصنع و المراقية.

	المجموعة : جهاز التحكم	St. n.s.
	القطعة : وسلاة	عقد المرحثة
	المادة :CuSn9P	رقم المرحلة : 200
	البرنامج : سلسلة مستيرة	لتصنب تحراطة
		T.P.:ጳጳኒ
		مامل القطعة ك التركيب
		سم المزحلة
35/3/3		
11. dagaara	3	

	الأدوات المسع	ـر الــفاـــــــــــــــــــــــــــــــــ		عمليات التصنيع	ام
المراقية	المسع	a V _f f	n V _ξ	انسيس	
		ات سرت ع	سرق ن		
	!	<u> </u>	III		
		$\pm 1 \text{V}$		1	
		, X			
		1/\!			
	1	/ \!			
	•	/ //		•	



سلم التنقيط للموضوع الأول

دراسة الإنشاء 12,5 دراسة التحضير 7,5 المجموع 20

148

لإجابة النمودجية عاده التكنونوجيا اشعبة نصي رياصسي فرع هندسة ميكانيكية دوارة جوال 2008

1-5-1 دراسة الإنشاء:

أ- التحليل الوظيفي


1- اتمم المحطط الوظيفي (A-0)



2- فدم جدول الوصلات للحركية التالي


الوحينة	الرمر	يسم الوصلة	للعطع
حابور المستثين		انسمجية	6 2
مدحرج	+	متمحور ة	1.7
مدحر جات		متعجورة	1 5
براغي_		التماجية	1 11

3 - أتمم الرسم التحصيصي الوطيعي النالي:




4- التحديد الوطيعي للأبعاد ،

4 1- أنحر مناسلة الأبعاد الحصية بالشرط " A " على الرسم التالي:



2.4 سجن على الجنول الثالي للتو اقفات المصبة . 020 الموجودة على الرسم الثالي



للبوع	التوافق	الأقطار
بالشن	k6	10
إبحوص	H7	20
بحوص	H7g9	3Ø

5- أتمم للمحطط للوسط المحيطي المنتوج (محنص السرعة لجهار انحلت)



6- در اسة المتعددات ذات أسال قائمة 9 - (\$): اسطوانية / (\$) - محروطبه 6-1- لتمم جدول المميرات النالي

a .	Z	d	m	
70	20	40	7	2
70	50	100	2	3
	40	80	2	④
	20	40	7	(3)

6-2- أحسب سببة النقل الكثية

$$r = r_2$$
 $r_{4-1} = 2$ $\frac{1}{2 \cdot 5} = \frac{2}{2 \cdot 5}$

6-3- أحسب سرعة الحروج

$$r = \frac{V}{V} \Leftrightarrow V_3 \approx r N = \frac{3}{2.5} 1500 = 1200 tr mn$$

7- در اسة المواد

1-7 إشرح التعيين المواصع لتقطع التاليه

EN - GIL 200 . (1)

رَهُرُ عُرِفَيتِي رِقَعَتِي (منعلَمي)

200 سقارمة الحد الادبي بالإنكسار (N I mm²

30 Cr Mo I2 (5) منب سبيف شرج

30. 3.9% من الكريون

 $\frac{.2}{4} = 3\%$ من ظکروم و آثار من الموليدان


Cu Sn 10 · (23) مزيع النماس

:Cu

10 Sn 10% من القصنير

2-7- أعطى كيفية الحصول على خام الهيكل (.) المدة

8. در سة ميكانيكية المقاومة:
 تنقل الحركة الدورانية بين العمود (6) و العجلة (2)
 بواسطة الحبور (4!) مع تطبيق قوة معاسوة
 1500 N



8- . عطي طبيعة التأثير على الخابور • النص

8-2- علم أن الحابور من صنب (6x6x18)جهد مقدرمة المرونة Re=285N/mm² ومعمل أس 3=8. Rpg = 0,5 Rp

- تعنق من شرط المعادمة للخابور

$$T_{\text{max}} = \frac{T}{S} \le Rpg \Leftrightarrow \frac{T}{S} \le 0.5 Rp$$

$$\frac{T}{s} \le 0.5 \frac{Re}{s} \Leftrightarrow \frac{1500}{6 \times 18} \le 0.5 \times \frac{285}{3}$$

$$\Leftrightarrow 13,89 \le 47,5N \quad mm^2$$

أعمني استنتاج حول البتيجة الموجودة
 شرط المقبومة محتق بكل أمن.

150

ب- الدراسة البنيوية


دراسة بيانية تصميمية جزابة :

تتحسيل السير الحس و تحقيق جنوص وحبقي عنى للتشفات المحرومية (4) و (5) الطوص ك. بعاقب


أبجار وصلة متمحورة بين العمود (5)و أبيكل (بسحرجات دات محاريج محروطية 25x52x.6,25)
 أكمثل المسحرجات برسم تحقيظي فقط)
 على العماء عد حروج العماد

انجار الوصية الاسمنجية للعمود (ع) و اندوب المحروضي المسين باستعمال حابور متواري الشكل 20×6×6×6 م و بر غي دو راس مداسي 5.-40 M و حلمة استباد من منتبه : A 6×6×30 N و حلمة استباد من الحكم المنتبه : N - 10673 - N و وحلمة استباد حابر جي 30 O وسمك 2 مم) و حلمة قروان طرار W 6 .

سنتعن يعلف العوارد على الوثيقة 5 | 25



 الدراسة البياتية التعريقية:
 النم الرسم التعريفي للجرئي لنعطاء (1.) موست كل التناسيد البيانية * وصبح السمندت الهندسية كيمون قيم




المادة EN-GJL 300		152
المقياس 1:1	الغطاء (11)	اللغة Ar
		00 17/5

-5-2- دراسة التحضير


تكنولوجية وسائل الصنع :

مريد درسة وسائل الصنع اللارمة من حيث الآلات ، الراة اللطع و المراقبة للسداد (23) في ورشة الصماعة الميكانيكية



تكثولوجية طرق الصتع :






2- معترح التجميع النالي لإشجار الدولب (2) {(2):(1)}: {(4):(3)}: { (7):(6):(5) }: { (8) } أستنتج المبير المنطقي للصنع.

[- أنَّم الشَّكُلُ الأولَى للخَّامِ تُلدولُبِ (2) على الرمعم القالي : (تحصير الخام بالمنشر الميكاتيكي)

المتمب	الحدارات	المراحل
منصب	مراقبة الحام الأولى	100
خراطة	{ 2-1}	200
حراطة	{4-3}	300
,AU	{7-6-5}	400
تحث المسئلات	{ B }	500
سمب المراقبة	مراقبة نهانية	600



• علقالمارجلة

دريد إنجاز عقد المرحله الحاص بمجوعة السعوج ((2)، (١)) للدولب المحرف (2). العرصيف المتعلقة بـ

ـ القطعة حصل عليها على طريق الدرقلة من مادة 25℃ البعد حام 22 × 50۞
 الصلع دريد إنجار مسمة صلح دنقار بـ 20 قطعة في الشهر سده 03 سنوفت

الورشات مجهر «بآلات عاديه ، بصف أونو ماتبكية ، أو بو ماتبكية ، و دات تحكم عندي للسلسلة الصحيرة أنجر عند المرحلة المجموعة

رسم المرحمة بين فعاد الصنع ، الوصنعية الإيروستاتية و الأداة الخصبة بالبجار السطح (2) -- معلومات الصنع : بين العطيات ؛ صاصر القطع و الادوات

	11 8		at		- 1	A .	-
	البحلجار	محتص لجهار محراث (2)		4£	المجمو . القطعة	تد المسرطة	C
التاريخ.			Mo4		الأصانية	رحنه 200	ስ ል
الأواقم		نير 3سترت		7	البرنامة	ب الخراطة	
						TO	άľγ
						القصعه الانزكيب	حامل
						المرحلة	- رسم
2	5 ↓ *	OCF!	D		4 →	1 ®	■
ن	_CF2	2	ا			المناع : التصديع التصديع ا	
المراقه	الصبع	a Vf سرت ع	f	11	Vo سرق	الة • يـ ن	#Z\
			ت				11/2
عليار حارجي	أداة تسوية	1 \ /	0.1	666	100	سويه 2) ¹⁹⁴ 4 (2 - 12	
عليار حارجي	اداة مركرة					تقب مرکز ه	20. 202
عايار حارجي	اداة مركزة اداة تفقيب			666			20. 202
مايار حارجي مايار دائني	اداة مركرة			666 2000		شب مرکزه تگیب(1): ۱°هٔ ۱۵۴¢= ۳/۳	20. 202 203
مايار دارجي	اداة مركزة اداة تفقيب		01	666 2000 1100		تقب مرکز ه	20 20 20 20

17/8

الصفحة

دراسة الآليات

در لمنة المعصمية : حصف منطقة دراصة الأليات العلم النضي واليعة (25/2)

الوصف وكيعية التشغيل

عند الكشف حضور الأكياس في مركز البيء يتم يوسطة المنتقط " a

هج الكهروطندم (EV₃) إلى غيه منء تنكِس (50Kg) بالمنتصد على ملتقط الوران (e) يقلع المحرك بالا لجياسة الكيس حيث ستجرق هذه العملية 5 ثوافي

 عهاية رمن الحيسة يؤدي الى طع الكير حب بماط الإحلاء بو سطة الدافعة والا مهاية النفع يسبب رجوع الدافعة وتتكرر النوره

المحورات

الدافعة V₃ مرسوجة للمفعول متحكم فيد بمورع هو في 215 ششي الاستقرار [+3 ، V₃ ، V] المحورك المحورك الخياصة

الملتقطات

co c مشطاب بهایة اشرط


ه منقط ومنعيه الورر


منقط وصعیة الکست عن حصور الاکیاس

العمل المطلوب

أتمم المخطص الوضيعي للتحكم في المرحل و الإنكالات (GRAFCET) (المستوى 2)

2- مثل المورع باتعام الرمام التخطيطي التالي -





156

سلم التتقيط

الشعبة, تغنى رياضني فراع هندسه ميكانيكية المراصع ع: ههاز التحكم في تقدم الصفائح بكالورو النعليم الثانوي مورة جوان 2008

دراسة التحصير ر6		لإنشاء ر4	نر اسة	
تحصير الصبع 4	5/	اب التحليل البيوي	ىينى 9	البحنيل الود
" تكنولوجية طرق الصمع		(1	01×5	(1
2×0 25 (1	0.5	نمثين المتجرجات	01 × 10	(2
2×0,125 (2	2	النثر كيب	0 . × 8	(3
 " نكولوجية وسائل الصنع 	0.5	الكتامة	01 × 5	(4
0,25 (1			0.5	(5
0.75 (7		(2	0.2+0.1+0.1	(6
0.25 (3	1	شكل (الرمام)	0.1+0.2	(7
0,25×2 (4		المو اصطات	0.2 × 5	(8
عد العرجية	0.4	– بعدیه	0.5	(9
الوصيعية السكرنية 0,5	0.4	هددسية	0.5	(10
- ابعد الصنع 2 × 0,25	0.2	حاله المنطوح	0,8	(1:11
الأده 3,0		1	0,6	(2 11
- معدومات الصبع 7×0,1			·	(3-11
			0,8	,
<u> لائيت = /2</u>		-	8,0	(4 -11
المراطب 6 × 0.3				
لإنتقاليات 0.2				

157

6–تصود 13 مرجه دوراتيا براسطة مدهرجتين11 6- 1- ما لوع هذه المدحرجات 1 مدحر جات دات تحاريج مخروطية

> 6-2 ماثوع التركيب ؟ ترکیب غیر مباشر " 0 "

6—3 — هل هو صحيح ؟ برن ڏڻك ، بعم نظراء لوجود عموالأت بغارج المسعرجات

7- مادة الرسادة 12 هي Cu Sn 9P

7-1- تشرح هذا التعيين مع ذكر اسم العادة

Cu رمز المحدة الأساسية المحس] n) ومن المادة العصافة العصدين إلى 9% من العصيدين + آثار من السعور

> 7 -2 - برر اختيار هذه المادة . مقاومة التساكل والاحتكاك

8- تعم جدول مميزات المتسننات ذات الأسنان القائمة

	_		-		
-	a	ф	2	т	هم متثانات
	200	200 80 20 4	4	. 6	
	400	320	80	4	10

المعادلات:

$$a \cdot \frac{d_6 + d_{10}}{2} \Rightarrow d_{10} = 2a \cdot d_6$$

$$d = m z \implies z = \frac{d}{m}$$

9– احسب سرعة الصود13 علما أن سرعة المحرك N = 800t/mn A

$$r = \frac{N_g}{N_{13}}$$
, $N_m = N_6$, $r = \frac{2_6}{z_{10}} = \frac{1}{4}$, $N_{13} = \frac{800}{4} = 200 \text{ is } t_{\text{min}}$

10 – أجسب سرعة تقدم الطاولة 19 علما أن خطرة البرغي تعاوي 4 مم (خط أوأبي واحد)


 $V_{d} = N_{13} p = 200 \times 4 = 800 mm mn$

1- دراسة الإنشاء (14 نقط) أا- تحليل وظيفي إ- بنم علية الوظيفة الإجمالية للجهاز ساقة كيربانية



 إ- أنم جدول الوصالات الحركية الأنى الرمز اسم الوصلة القطع + متمحورة (9-2)/6ㅗ النصبحية 13/10 + متمحورة $(9 \cdot 2) / 13$ -2-لوسية 18, 13 فر لافية 1/19

أتمم الرسم التقطيطي الحركي للجهاز



Ø 60H7p6 - تقرش أن التوظئ بين 12 و9 هو


$$60p6 = 60^{+51}_{-32} \qquad \qquad 60H7-60^{+30}_{+0}$$


خ أقصى≃جوف أقصني − عمود الني = 0.02 = 60.032 - 60.030 =

خ اتنی = جوف اتنی – عمود أنسنی and 0.51 =60.051 €0 =

ما توع الترافق ؟ بالشد لأن الخلوصيين ساليين

تهز منسئة الإبعاد الخاصة بالشرط A





200N → 10mm 6Nm → 10mm 11 - حسنيه المقنومة - النفرض أن العدود 6 يشبه رافدة ترتكز على سندين - النفرض أن العدود 6 يشبه رافدة ترتكز على سندين - C - بسيطين A و B وتحت تأثير الواق - أن - ك علما أن:

 $||\hat{F}|| = 1000N ; ||R_A|| = 600N ; ||R_B||| = 400N$

الرافدة معرضة الاعتام البسيط T-1-1 اكتب معلالات الجهود القاطعة و احسب -1-11 في المقطع $AC \ge X \le 40$

T = - RA = - 600 N

40 ≤ x ≤ 100 المقطع

 $\overline{I} = -R_A + F = 400 \text{ N}$

2-11 ارسام المتحتى البياني الجهود القاطعة على طول الراهدة

11-3 الكتب معادلات عزوم الإنطاع و بحسب Mf

0≤ X ≤ 40 A

- في المقطع AC

 $M\hat{f} = -T \quad x = R_A x$

 $x=0 \Leftrightarrow Mf=0$ $x=40 \Leftrightarrow Mf=24 \text{ N m}$ $40 \leq X \leq 100$

- في المقطع CB

 $\overline{Mf} = R_A x - F(x - 40)$ $x = 40 \Leftrightarrow Mf = 24 \text{ Nm}$ $x = .00 \Leftrightarrow Mf = 0$


11-12 أرسم المتحلي البيائي لعروم الانحتاء على طول الراقدة

السلم

درسة بباتية تصعيمية جرئية


التصليل مربود اللجهاز انقراح بجل ۽ النظير اف الأنياء النجال وصلة متمجورة بين العمود (6) و الهيكل ((9) ،(2) } - بمنجر جنف ات صف وابعد من الكريات و نماس العلم قطراي

جميمان الكثامة بعصب يوشعة واجدة



الدراسة البيانية التعريقية :

2 - أشم الرسم التعريفي الجرائي شعمود (6) موصحت كل التعصيين الديائية مع وصنع كل السعاحات اليصيه و الهندسية و حشومة المعلوج الحصمة بحواماً ؛ الوسادات



• تك . -للو ــ

- 2

7

الصفعة 17/14


- براسة التحضير (4 نقط)

تحضير الصنع

· نقترح دراسة انجاز الوسادة 12 طبقا للرسم تعريفي العقابل


لسطوح المرقمة هي السطوح المشغلة الرحم أسفله)

سللة التمشع مخبرة



انقولوجها طرق الصنع

إ- أعط شكل وأبعاد الخلم الضروري الإنجاز الرسادة 12 مع تحديد أبعاد الخام.



2- لإنجاز الوسادة 12 لتمم سير المستع الموالي

السطوح المشغلة	المرحلة
مراقبة الخام	100
[4, 3, 2, 1}	200
مراقبة تهلية	300

1670.3 | ADEST:
| Ra 3,2

* تكثولوجية وسافل الصشع


[- في أي منصب تنجز هذه العطيات؟ [- في أي منصب تنجز هذه الخانة المناسعة]

×	خر اطة
	1 2
	سر پر
-	1.20

الله على الآلة التي تراها ملائمة لتصنيع هذه القطعة؟ (ضع علامة × في الخانة المناسبة)

T 10 W	
H	TF

3- ما هي الأدوات التي تختارها من بين الأدوات التالية؟
 مع تكر أسمائها



.... 3 - كَانَهُ خَرِطَ فَكُمةً ... 2- كَانَةُ مَعْكُوفَةً 7- مَجُوفًا

935H7 ؟ ... ميكرومتر داخلي

162


2- دراسة التعضير (4 نقط)

أ- تحضير المشع

 نقترح دراسة انجاز الوسادة 12 طبقا للرسم التعريفي العقابل


- المطوح العرقمة هي السطوح المشغلة (الرسم أسقله)


- سلملة التصنيع صغيرة



* تكنونوجيا طرق الصنع


[- أعيط شكل وأبعاد الخام الضروري لإنجاز الوسادة 12 مع تحديد أيعاد الخام.





Ra 3,2

	1.00		
السطوح المشغلة	لمرحلة		
مراقبة الخام	100		
{ 4. 3. 2. 1}	200		
مراقبة تهالية	300		



* تكثولوجية وسائل الصشع


1- في أي منصب تنجز هذه العمليات ؟ ء علامة × في الخانة المناسعة /

×	خراطة
	تفريز
	1.3(85)

يها هي الآلة التي تراها مالامة لتصنيع هذه القطعة؟

TCN	FV	PMB	TSA	EH	TD
-		4 14113	1011	L II	IF
			1		×

3- ما هي الأموات التي تختارها من بين الأموات النالية؟ مع ذكر أسعانها



2 - لإنجاز الوسادة 12 لتمم سير الصلع الموالي 3 - أداة خرط قائمة ... 2- اداة معكوفة 7- مجوف

..... 1- أداة تجويف

4- ما هي الوسائل المناسبة التي تستعمل لقياس: 60p6 @ ؟ سيكرومتر خارجي

7 Ø35H7 میکرومتر داخلی


IVU

تنجل الوسادة (12) في ورشة مجهزة تنسل باي سلسنة حسب مجموعة السطوح ((1) ، (2) ، (4)) } لتصر دراسة هذه المرحلة على تشغيل السطوح (2) و (4) .

- الجزرسم المرحلة بين ابعاد الصنع ، الوضعية السكونية والأداة المناسبة

• مطومات الصنع : بين العمليات ، عناصر القطع و أدوات الصنع و العراقية.

75 8	المجموعة : جهاز التحكم
عقد المرحلة	القطعة : ومدادة
قم المرحلة : 200	CuSn9P: Salail
منسب تخراطة	البرنامج : ململة صغيرة
T.P.:45	
الله القطعة ك التركيب	
سم المرحلة	



163

رقم	عمليات التصنيع عناصر النقطع			ر النظيع		الأدوات		
	التسيين	Vc	n	f	V_f	а	الصنع	المراقبة
		اسرق	ان ا	-	سرث	اع		
201	قرطة (2) ع تسوية (4) F. (4)	80	330	0.3		9.5		معيار
	64 291 CF2, 16 CF4						CM-K20	16±0,4
202	F / (2)	630	440	0,2		0,3		60p6
	69.4"=CF2"			-				
203	F — (2) 基本 1	80	440 1	01		0,15		-
	√Ra16 .60p6=CF2							

- لتمم مخطط (م ت م ن) مستوى 2 للدورة

